

技术通报——问与答

1. 问：当我在搭配**Intel EM64T CPU和4 GB内存的775i915P-SATA2/775i65PE/775V88+/775V88**主板上安装**Windows XPx64**版时，为什么**Windows**报告系统内存为**3.0-3.5 GB**？

答：尽管这款 CPU 和操作系统支持 64 位寻址。但是 Intel 915P，865PE 和 VIA PT880 芯片组不支持对照功能。丢失的内存地址留给了 PCI I/O 空间、AGP 缝隙映射空间和其它板载设备 I/O 空间。尽管芯片组数据表可能声称支持 4 GB 内存，但是使用 4 根 1 GB 的 DDR 内存条时，系统实际仅支持 3.0-3.5GB 内存。

2. 问：当我在**939A8X-M/K8COMBO-Z/K8Upgrade-1689**主板上使用**Athlon 64 X2**双核心处理器时，**AGP**显卡不能以**AGP**模式运行。我应该怎么解决这个问题？

答：请将 Uli AGP 驱动程序升级到 2.3 或者更高版本。

1. 卸载显卡驱动程序和旧版本的 ULi AGP 驱动程序。
2. 安装新的 ULi AGP 驱动程序。
3. 安装显卡驱动程序。

您可以在华擎网站点击这些产品型号的下载页面找到新版的ULi AGP驱动程序。

<http://www.asrock.com/support/Download.cn.asp>