

1. **Q:** Po zainstalowaniu aktualizacji Windows KB2962409 nie można ustawić częstotliwości odświeżania powyżej 125 Hz na porcie myszy Fatal1ty.  
**A:** Proszę przejść do poniższego linku w celu aktualizacji F-Stream do wersji v2.0.188.  
[http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream\(v2.0.188\).zip](http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream(v2.0.188).zip)
  
2. **Q:** Pobrałem sterownik Intel Management Engine w wersji 10.0.0.1204 dla modeli z serii Intel 9 ze strefy pobierania ASRock, ale sterownik nie może zostać zainstalowany. Podczas instalacji sterownika wyskakuje wiadomość o błędzie „Brakuje wymaganej aktualizacji: Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (KB2685811)”.  
**A:** Problem jest powiązany z wymaganiami sterownika Intel ME, dlatego proszę zastosować się do wiadomości z błędu i zainstalować aktualizację Windows KB2685811 zanim zostanie dokonana instalacja sterownika Intel ME.  
Link do pobrania aktualizacji: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>
  
3. **Q:** Urządzenie Bluetooth nie są poprawnie rozpoznawane przez ASRock M8. Jak mogę rozwiązać ten problem?  
**A:** Proszę zaktualizować ASRock A-Tuning do wersji V2.0.172.1 lub nowszej aby rozwiązać ten problem.  
Link do pobrania ASRock A-Tuning V2.0.172.1:  
[http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning\(v2.0.172.1\).zip](http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning(v2.0.172.1).zip)
  
4. **Q:** Zainstalowałem wszystkie sterowniki dla modeli BayTrail ze strefy pobierania ASRock, ale ciągle jedno urządzenie wyświetla się z “!” w Menedżerze Urządzeń. Co powinienem zrobić?  
**A:** Problem jest powiązany z wymaganiami Intel Trusted Execution Engine. Proszę zainstalować aktualizację Windows KB2685811 i po tym ponownie zainstalować Intel Trusted Execution Engine. Link do pobrania KB2685811:  
<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>