

Riferimento tecnico - Q&A

1. Q: Le porte Etron USB3.0 non hanno potuto rilevare i miei dispositivi USB3.0 con JMicron IC, cosa devo fare?

A: Segui i passaggi qui sotto,

1. Aggiorna i tuoi driver Etron USB3.0 v0.104 dal seguente link,
[http://download.asrock.com/drivers/others/Etron\(0.104.WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/others/Etron(0.104.WHQL).zip)
2. Contatta JMicron e chiedi di aiutarti con un aggiornamento del firmware.
Puoi contattare JMicron per informazioni qui sotto,
Email: fae@jmicron.com

Informa gentilmente JMicron sulla versione del driver (v0.104) che stai usando così che possano avere un riferimento.